


TODO LISTO PARA EL REVESTIMIENTO PLASTICO



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

90% YESO TERMINADO EN 6 PISO


98% REVOQUES INTERNOS

98% INSTALACION COMPLETA

Porcelanato y revestimiento



Barandas metálicas



quincho estructura metálicas



8° Piso estructura metálicas



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN

INFORME DE AVANCE DE OBRA – FEBRERO

Obra: Edificio Agustín Álvarez
Ubicación: Calle Agustín Álvarez – Mendoza
Mes informado: Febrero

Durante el mes de febrero se continuó con los trabajos de terminaciones y avance de instalaciones en los distintos niveles del edificio.

En relación con los pisos, se avanzó con la colocación de porcelanatos, completando los trabajos correspondientes al primer y segundo piso. Asimismo, se continuó con la colocación en los niveles superiores, alcanzando el cuarto piso, donde también se están ejecutando revestimientos en baños y cocinas.

En el octavo piso, correspondiente al último departamento, se están realizando tareas de cierre de paneles de EPS, con el objetivo de dejar liberados los espacios para el ingreso y trabajo de los gremios de sanitarios y electricidad, permitiendo así avanzar con las instalaciones correspondientes.

En planta baja, se continúa con los trabajos de revoque en muros colindantes, avanzando en la terminación de estos sectores.

En el sector de pileta, se desarrollaron tareas vinculadas a la estructura metálica del área, finalizando en este espacio las carpetas de nivelación y la impermeabilización del vaso de la pileta.

Por otra parte, en taller, se encuentran en proceso de fabricación los muebles de cocina y placares, así como también se continúa con la producción de la carpintería de aluminio, destinada a su posterior colocación en obra.

En términos generales, la obra continúa avanzando de acuerdo con la planificación prevista, con énfasis en las terminaciones interiores y la preparación de los espacios para el desarrollo de las instalaciones.



PARQUE AGUSTÍN

QUINTA SECCIÓN